

1 174 - mangelhafter beton fuehrte zum brueckeneinsturz 2 apa/10.8
utl: zusammenfassung

der praesident der bundesingenieurkammer, dipl.ing. herbert mueller-hartburg wiederholte heute seine feststellung, nunmehr die chance nach dem brueckeneinsturz zu nuetzen, um eine bruecke zu bauen, die dem stand und den erfodernissen der modernen technik und auch dem stadtbild gerecht wird.

buergermeister Leopold gratz betonte ausdruecklich in seiner stellungnahme zu dem ersten pruefungsbericht, dass er unabhaengig von allen pruefungsergebnissen darauf dringen werde, eventuelle fahrlaessigkeiten im magistratsbereich feststellen und ahnden zu lassen. (schluss)ko/my+